

příloha č. 1

TEPAOS - [Mapové okno č.1]

1:2000 45°

Systém Vyhledat Vyběr Úpravy Objekt Režimy Seznamy Nástroje Nastavení Okna Zobrazit Nápožeda

1 15 16 18 25 26 27 28 29 30 31 32 33 70 101 Konstrukce 10 20 Kryty chodníků 11 12 Přídlážba 13 14 Kryty vozovek 21 22 23 24 Obruby 40 41 42 43 44 Odvodnění 50 51 52 53

Zapnout Seznam prázdný Přidat Odebrat Vybrat Vyhledat

příloha č. 1

Obrusné vrstvy vozovek - editace Tepas (gr.č.: 0/938)

Číslo úseku Ulice
4924 5069 SELSKÉ NÁMĚSTÍ 330825

Hlavní Po... | Va... | Sml... | Pro... | Arc... | Ne... | Vy... | Ro... | Pro... | Dia... | Inv... | Lok... | Po... | His...

Materiál : Asfaltový beton 2 Tloušťka : 0,04 m
Stav : Dobrý-povrch s nekvalitními opravami a ojedinělými poruchami 2
Správce : TSmO, a.s. 1
Způsob zaměření : Orientační (není dokumentace skutečného provedení staveb) 1
Způsob pořízení : Pasport 1
Datum uvedení do provozu : 01.01.1990 19 Hodnota : 0,0 Kč/m2
Datum poslední kontroly : 17.04.2023 19 Plocha : 1 192,39 m2
Datum pořízení : . . 19
Typ komunikace : Místní komunikace III.třídy(zařazena do sítě MK před rokem 1997) 14

OK Návrat

Obrusné vrstvy chodníků - editace Tepas (gr.č.: 0/5020)

Číslo úseku Ulice
4924 1859 SELSKÉ NÁMĚSTÍ 330825

Hlavní Povolení... | Vlastník | Smlouvy | Protokol... | Archivace | Nezařad... | Vypočítá... | Rozkopá... | Prohlídka | Diagnos... | Inventární | Lokaliza... | Poznámka | Historie

Materiál : Dlažba-betonová 300x300 mm 121 Tloušťka : 0,04 m
Podchod : Ne
Stav : Dobrý-povrch s nekvalitními opravami a ojedinělými poruchami 2
Správce : TSmO, a.s. 1
Způsob zaměření : Přesné (digitální technická mapa 2000-2006) 2
Způsob pořízení : Pasport 1
Datum uvedení do provozu : 01.01.1990 19 Hodnota : 0,0 Kč/m2
Datum poslední kontroly : 17.04.2023 19 Plocha : 29,30 m2
Datum pořízení : . . 19
Typ komunikace : Místní komunikace IV.třídy (zařazena do sítě MK před rokem 1997) 15

OK Návrat

Tažením posunout mapový výřez pos: dist: 0 m, úhel: 0° M: 1:2 172 R: 0° Tepas Vyběr