

PŘÍLOHA

Aktualizace „Management plan Čestného sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci – 2017“

Snímky z nálezové zprávy 4 poškozené sochy světců:



Třetí patro sloupu, socha sv. Anny, plintus s řadou hlubokých trhlin, oprava staršího poškození na tomto místě vyžaduje revizi ↑

Třetí patro sloupu, socha sv. Jáchyma, opětovné poškození v minulosti lepené a doplňované spodní části nohy a drapérie →



Druhé patro sloupu, socha sv. Metoděje, oprava levé paže světce v oblasti ramene je narušena velkou trhlinou ↑



Třetí patro sloupu, socha sv. Jeronýma, detail poškození v místě ukotvení krucifixu a ruky světce →

